

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 31/07/2026

MAIRIE DE DOUSSARD
 ROUTE DU PONT MONET
 74210 DOUSSARD

RAPPORT D'ANALYSE Eau de baignade E26.3372.1_20260731132325

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	29/07/2026 11:38	Nom Installation * :	
Date de réception :	29/07/2026 15:38	Code et Nom PSV * :	0000003980 - PLAGE MUNICIPALE
Date début analyse :	29/07/2026	Commune* :	DOUSSARD
Prélevé par :	DAVAL-POMMIER Nora - NDP	Localisation exacte :	petit bain_milieu zone de baignade
X Normes :	FD T90-521 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	EB - EAU DE Baignade
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	BAI_N
Type visite * :	AU_BAI - Baignade	Type traitement * :	
Code et nom UGE* :	3348 - DOUSSARD MUNICIPALE	Type d'installation * :	BAI

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Entérocoques NPP (microplaques)	77	NPP/100ml	≤660	NF EN ISO 7899-1
X Escherichia coli NPP (microplaques)	250	NPP/100ml	≤1800	NF EN ISO 9308-3

PHYSICO-CHIMIQUE

X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	259	μS/cm		NF EN 27888
---	-----	-------	--	-------------

TERRAIN

Nébulosité	Soleil		Observation
Nébulosité à J-1	Soleil		
Vent	Faible		Observation
Température de l'air	28,4	°C	Méthode à la sonde
Température Eau	26,6	°C	Méthode à la sonde
Transparence	>1	m	NF EN ISO 7027-2
X pH	8,3	unité pH	NF EN ISO 10523
Couleur	Normal		Qualitatif
Huiles minérales	Absence		Observation
Présence flottants goudrons	Absence		Observation
Tensioactifs et mousses	Absence		Observation
Phénol	Absence		Observation
Etat du plan d'eau	Peu Agité		Observation
Déchets dans l'eau	NON		Observation
Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs)	100	baigneurs	Observation
Affichage des résultats	Mise à jour		Observation
Synthèse profil des eaux	Absence		Observation
Fréquentation de la plage	Moyenne		Observation
Déchets sur plage	NON		Observation
Présence d'animaux	NON		Observation
Propreté de la plage	Satisfaisant		Observations
Propreté des sanitaires	Satisfaisant		Observations

Lidal

22, Rue du Pré Fornet SEYNOD

74600 ANNECY

Téléphone : 04 50 45 82 56

Télécopie : 04 50 45 63 31

E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 31/07/2026

MAIRIE DE DOUSSARD

ROUTE DU PONT MONET


74210 DOUSSARD

Déclaration conformité échantillon E26.3372.1

Eau de baignade respectant les seuils impératifs de qualité.

VIDALE DUSONCHET Muriel

Resp. unité Hygiène Alimentaire



BURNAT Lydie

Resp. unité Chimie des eaux



CANCOUET Julie

Resp. unité logistique

